

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директор МУП «Теплосети»
Города Купино
Н.П.Павловский
«01» июля 2022 г.



**ОТЧЕТ
О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ТЕПЛОСЕТИ»
ГОРОДА КУПИНО
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

г. Купино
2022 год

С целью определения фактического состояния тепловых сетей МУП «Теплосети» города Купино, определения плана работ по замене, реконструкции, капитальному ремонту были проведены работы по обследованию тепловых сетей, состоящие из:

- камерального обследования;
- технической инвентаризации, включающей в себя гидравлические испытания сетей, визуальное обследование объектов теплоснабжения.

Работы проводились силами эксплуатирующей организации МУП «Теплосети» без привлечения третьих лиц.

Состав участников технического обследования:

И.о. директор МУП «Теплосети» города Купино

Н.П.Павловский

мастера участков теплосетей:

В.В.Нигматуллин

А.Г. Скоробогатов

В.В. Лымарь

Период камеральной проверки и визуального обследования объектов теплоснабжения:

с «23» 06 2022 г. по «30» 06 2022 г.

Результаты обследования по каждому источнику тепла приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Котельная №4, города Купино, ул. Лесная 1а							
Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Свидетельство о регистрации	Наименование участка	Назначение тепловой сети	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dн, мм	Длина трубопровода (в двухтрубном исполнении), L, м	Тип прокладки	Средняя глубина заложения оси трубопровода, H, м
н/д	н/д	TK16 – TK 22	отопление	100	155	надзем	0
Уровень износа: 60%	Результаты камеральной проверки: сети с существенными следами коррозии и раковинами, изоляция частично отсутствует на просматриваемых участках.					Заключение: произвести полную реконструкцию тепловой сети на данном участке.	

Котельная № 5, города Купино, ул. Р.Люксембург 23а

Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Свидетельство о регистрации	Наименование участка	Назначение тепловой сети	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dн, мм	Длина трубопровода (в двухтрубном исполнении), L, м	Тип прокладки	Средняя глубина заложения оси трубопровода, H, м
н/д	н/д	Котельная – ТК 3	отопление	159	598	подзем	0,7
Уровень износа: 70%	Результаты камеральной проверки: регулярные плановые и аварийно восстановительные ремонты на протяжении последних пяти лет. Результаты визуального осмотра: сети с существенными следами коррозии и раковинами, изоляция частично отсутствует на просматриваемых участках. Тепловые камеры находятся в аварийном состоянии и нарушают нормативные требования, а именно: выполнены из кирпичной кладки (кладка разрушена более, чем на 50%). Ни одна не оснащена дренажными колодцами для отвода воды, не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры, глубина камеры менее 1,8 м, на камере расположен только 1 люк (по нормам – не менее двух при площади до 6 м ²), отсутствует гидроизоляция на стенах камер					Заключение: произвести полную реконструкцию тепловых сетей и тепловых камер на участке.	

Котельная №11, ул. Смородина 37б

Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Свидетельство о регистрации	Наименование участка	Назначение тепловой сети	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dн, мм	Длина трубопровода (в двухтрубном исполнении), L, м	Тип прокладки	Средняя глубина заложения оси трубопровода, H, м
н/д	н/д	Котельная – Осипенко 89	отопление	219-89	445	подзем.	0,7

Уровень износа: 70%		Результаты камеральной проверки: регулярные плановые и аварийно восстановительные ремонты на протяжении последних пяти лет. Результаты визуального осмотра: сети с существенными следами коррозии и раковинами, изоляция частично отсутствует на просматриваемых участках. Тепловые камеры находятся в аварийном состоянии и нарушают нормативные требования, а именно: выполнены из кирпичной кладки (кладка разрушена более, чем на 50%). Ни одна не оснащена дренажными колодцами для отвода воды, не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры, глубина камеры менее 1,8 м, на камере расположен только 1 люк (по нормам – не менее двух при площади до 6 м ²), отсутствует гидроизоляция на стенах камер					Заключение: произвести полную реконструкцию тепловых сетей и тепловых камер на участке.	
Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Свидетельство о регистрации	Наименование участка	Назначение тепловой сети	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dн, мм	Длина трубопровода (в двухтрубном исполнении), L, м	Тип прокладки	Средняя глубина заложения оси трубопровода, H, м	
н/д	н/д	Котельная – Промышленная 12	отопление	159	420	подзем	0,7	
Уровень износа: 70%		Результаты камеральной проверки: регулярные плановые и аварийно восстановительные ремонты на протяжении последних пяти лет. Результаты визуального осмотра: сети с существенными следами коррозии и раковинами, изоляция частично отсутствует на просматриваемых участках. Тепловые камеры находятся в аварийном состоянии и нарушают нормативные требования, а именно: выполнены из кирпичной кладки (кладка разрушена более, чем на 50%). Ни одна не оснащена дренажными колодцами для отвода воды, не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры, глубина камеры менее 1,8 м, на камере расположен только 1 люк (по нормам – не менее двух при площади до 6 м ²), отсутствует гидроизоляция на стенах камер.					Заключение: произвести полную реконструкцию тепловых сетей и тепловых камер на участке.	
н/д	н/д	Промышленная 30-Гагарина 15	отопление	89	256	подзем	0,7	
Уровень износа: 60%		Результаты камеральной проверки: регулярные плановые и аварийно восстановительные ремонты на протяжении последних пяти лет. Результаты визуального осмотра: сети с существенными следами коррозии и раковинами, изоляция частично отсутствует на просматриваемых участках. Тепловые камеры находятся в аварийном состоянии и нарушают нормативные требования, а именно: выполнены из кирпичной кладки (кладка разрушена более, чем на 50%). Ни одна не оснащена дренажными колодцами для отвода воды, не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры, глубина камеры менее 1,8 м, на камере расположен только 1 люк (по нормам – не менее двух при площади до 6 м ²), отсутствует гидроизоляция на стенах камер.					Заключение: произвести полную реконструкцию тепловых сетей и тепловых камер на участке.	

Котельная № 21, ул. Деповская 49

Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Свидетельство о регистрации	Наименование участка	Назначение тепловой сети	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dн, мм	Длина трубопровода (в двухтрубном исполнении), L, м	Тип прокладки	Средняя глубина заложения оси трубопровода, H, м
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------	---	---	---------------	--

					, L, м		
н/д	н/д	Котельная Железнодо- рожная	отопление	114	834	надзем	0
Уровень износа: 70%		Результаты камеральной проверки: регулярные плановые и аварийно восстановительные ремонты на протяжении последних пяти лет. Результаты визуального осмотра: сети с существенными следами коррозии и раковинами, изоляция частично отсутствует				Заключение: произвести полную реконструкцию тепловых сетей	
Котельная №1, ул. Набережная 139а							
Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Свидетельство о регистрации	Наименование участка	Назначение тепловой сети	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dн, мм	Длина трубопровода (в двухтрубном исполнении), L, м	Тип прокладки	Средняя глубина заложения оси трубопровода, H, м
н/д	н/д	Пioneerского – 3.Роща	отопление	114-50	292	подзем	0,7
Уровень износа: 70%		Результаты камеральной проверки: регулярные плановые и аварийно восстановительные ремонты на протяжении последних пяти лет. Результаты обследования: состояние сети неудовлетворительное, трубопроводы подвержены коррозийному процессу, запорная арматура не обеспечивает герметичность. Тепловые камеры находятся в аварийном состоянии и нарушают нормативные требования, а именно: выполнены из кирпичной кладки (кладка разрушена более, чем на 50%). Ни одна не оснащена дренажными колодцами для отвода воды, не соблюдаются нормативные расстояния для обслуживания арматуры, глубина камеры менее 1,8 м, на камере расположены только 1 люк (по нормам – не менее двух при площади до 6 м ²), отсутствует гидроизоляция на стенах камер.			Заключение: произвести полную реконструкцию тепловых сетей и тепловых камер на участке.		
Котельная №9, ул. Рабочая 104							
Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Свидетельство о регистрации	Наименование участка	Назначение тепловой сети	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dн, мм	Длина трубопровода (в двухтрубном исполнении), L, м	Тип прокладки	Средняя глубина заложения оси трубопровода, H, м
н/д	н/д	ул.Южная от ул.Рбочая 104/14 до д.124	отопление	89	367	подзем	0,7
Уровень износа: 65%		Результаты камеральной проверки: регулярные плановые и аварийно восстановительные ремонты на протяжении последних пяти лет. Результаты обследования: состояние сети неудовлетворительное, трубопроводы подвержены коррозийному процессу, запорная арматура не обеспечивает герметичность. Тепловые камеры находятся в аварийном состоянии и нарушают нормативные требования, а именно: выполнены из кирпичной кладки (кладка разрушена более, чем на 50%). Ни одна не оснащена дренажными колодцами для отвода воды, не соблюдаются нормативные расстояния для обслуживания арматуры, глубина камеры менее 1,8 м, на камере расположены только 1 люк (по нормам – не менее двух при			Заключение: произвести полную реконструкцию тепловых сетей и тепловых камер на участке.		

	площади до 6 м ²), отсутствует гидроизоляция на стенах камер.	
--	---	--

Котельная №10, города Курино, ул. Новый городок

Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Свидетельство о регистрации	Наименование участка	Назначение тепловой сети	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dн, мм	Длина трубопровода (в двухтрубном исполнении), L, м	Тип прокладки	Средняя глубина заложения оси трубопровода, H, м
н/д	н/д	Котельная до колод. д.79	отопление	273	370	подзем	0,7
Уровень износа: 65%		Результаты камеральной проверки: сети с существенными следами коррозии и раковинами, изоляция частично отсутствует на просматриваемых участках.					

Котельная №2, города Курино, ул. Набережная 118

Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Свидетельство о регистрации	Наименование участка	Назначение тепловой сети	Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dн, мм	Длина трубопровода (в двухтрубном исполнении), L, м	Тип прокладки	Средняя глубина заложения оси трубопровода, H, м
н/д	н/д	Котельная до колод. д.198 ул. Советов	отопление	159	517	подзем в лотках	0,7
Уровень износа: 70%		Результаты камеральной проверки: сети с существенными следами коррозии и раковинами.					

Техническое обследование источников тепла МУП «Теплосети»

Котельная №4	Основное оборудование	Описание
Год ввода 1990	КВм-1,6 – 1 ед. КВм-1,0 – 1 ед. КВм-2,5 – 1 ед. КВм-2,5КБ – 1 ед.	Топливо-каменный уголь. Общая мощность котлов- 6,9 Гкал/час. Присоединенная нагрузка потребителей составляет -2,05 Гкал/час
<p>Результаты обследования: Водоподготовка на котельной отсутствует. Система теплоснабжения двухтрубная. Теплоснабжение осуществляется по одноконтурной системе. Котлы находятся в эксплуатации :КВм-1,6 - 2009год;КВм-1,0 -2000год;КВм-2,5 -2009год. Неоднократно проводился капитальный ремонт котлов. Установлен котел КВм-2,5 в 2021г. Максимально возможный температурный режим 80-55°C. Общий износ здания и оборудования составляет 55% .</p> <p>Заключение: рассмотреть возможность замены дымовой трубы, золоудаления, котельной .</p>		

Котельная №5	Основное оборудование	Описание
Год ввода 1971	<p>КВЗм-1,6 – 1 ед.</p> <p>КВм-2,0 КБ – 1 ед.</p> <p>КЗМ-1,25 – 1 ед.</p>	<p>Топливо-каменный уголь.</p> <p>Общая мощность котлов- 4,22 Гкал/час.</p> <p>Присоединенная нагрузка потребителей составляет -2,34 Гкал/час</p>
Результаты обследования: Система теплоснабжения двухтрубная. Теплоснабжение осуществляется по одноконтурной системе. Котлы находятся в эксплуатации: КВЗм-1,6 -2010год; КВм-2,0 КБ -2018год, КВЗм-1,25- 2020 г.. Неоднократно проводился капитальный ремонт КВЗм-1,6 . Максимально возможный температурный режим 80-55°C. Общий износ здания и оборудования составляет 50%		
Заключение: рассмотреть возможность замены: котла КВм-1,6; золоудаления.		
Котельная №1	Основное оборудование	Описание
Год ввода 1980	<p>КВМ-2 – 1 ед.</p> <p>КВМ-2 - 1 ед.</p> <p>КВМ – 2,15 – 1 ед.</p>	<p>Топливо-каменный уголь.</p> <p>Общая мощность котлов- 5,62 Гкал/час.</p> <p>Присоединенная нагрузка потребителей составляет -2,79 Гкал/час</p>
Результаты обследования: Система теплоснабжения двухтрубная. Теплоснабжение осуществляется по одноконтурной системе. Котлы находятся в эксплуатации КВМ-2,15 с 2016 года КВМ-2,0 с 2017 года. Максимально возможный температурный режим 80-55°C. Общий износ здания составляет 65%		
Заключение: котельная в удовлетворительном состоянии, пригодна к эксплуатации.		
Котельная №19	Основное оборудование	Описание
Год ввода 2015	КВМ – 2,0 КБ– 2 ед.	<p>Топливо-каменный уголь.</p> <p>Общая мощность котлов- 4,0 Гкал/час.</p> <p>Присоединенная нагрузка потребителей составляет -2,24 Гкал/час</p>
Результаты обследования: Система теплоснабжения двухтрубная. Теплоснабжение осуществляется по двухконтурной системе с помощью пластинчатых теплообменников. Котлы находятся в эксплуатации с 2015 года. Проводился ремонт котлов. Максимально возможный температурный режим 80-55°C.		
Заключение: котельная пригодна к эксплуатации.		
Котельная №3	Основное оборудование	Описание
Год ввода 1985	<p>КВМ – 2,0 – 1 ед.</p> <p>КВМ – 2,15 – 1 ед.</p>	<p>Топливо-каменный уголь.</p> <p>Общая мощность котлов- 3,9 Гкал/час.</p> <p>Присоединенная нагрузка потребителей составляет -2,11 Гкал/час</p>
Результаты обследования: Система теплоснабжения двухтрубная. Теплоснабжение осуществляется по одноконтурной системе .Котлы находятся в эксплуатации с 2016 года.. Максимально возможный температурный режим 80-55°C. Общий износ здания составляет 60%		
Заключение: котельная пригодна к эксплуатации.		
Котельная №6	Основное оборудование	Описание
Год ввода 2016	<p>КВМ-1,75 КБ – 2 ед.</p> <p>КВм-2,15 КБ -1 ед.</p>	Топливо-каменный уголь.

		Общая мощность котлов- 5,65 Гкал/час. Присоединенная нагрузка потребителей составляет -2,77 Гкал/час
Результаты обследования: Резервное топливо отсутствует. На котельной ведется водоподготовка. Система теплоснабжения двухтрубная. Теплоснабжение осуществляется по двухконтурной системе с помощью пластинчатых теплообменников. Котлы КВм-1,75 находятся в эксплуатации с 2016 года. КВм-2,15 с 2020 года. Установлен резервный источник электропитания (ДЭС). Максимально возможный температурный режим 80-55°C. Общий износ здания и оборудования составляет 10%	Заключение: котельная пригодна к эксплуатации.	
Котельная №2	Основное оборудование	Описание
Год ввода 1980	Братск 1М – 1 ед. КВм-1,25 – 2 ед. КВС – 1,5 – 1 ед.	Топливо-каменный уголь. Общая мощность котлов- 4,3 Гкал/час. Присоединенная нагрузка потребителей составляет -1,88 Гкал/час
Результаты обследования: Система теплоснабжения двухтрубная. Теплоснабжение осуществляется по одноконтурной системе . Котлы находятся в эксплуатации: Братск 1М с 1988года,КВС-1,5 с 2012 года. КВм-1,25 с 2018 года.Неоднократно проводился капитальный ремонт котлов. Максимально возможный температурный режим 80-55°C. Общий износ здания и оборудования составляет 60%	Заключение: котельная пригодна к эксплуатации.	
Котельная №9	Основное оборудование	Описание
Год ввода 1970	КВм-2,5 – 1 ед. КВм-1,25 -1ед. КВМ- 2,0 – 1 ед.	Топливо-каменный уголь. Общая мощность котлов- 5,0 Гкал/час. Присоединенная нагрузка потребителей составляет - 2,18 Гкал/час
Результаты обследования: Система теплоснабжения двухтрубная. Теплоснабжение осуществляется по одноконтурной системе . Котел КВм-2,0 находится в эксплуатации с 2013 года, КВМ- 1,25 с 2020 года, КВм-2,5 с 2019 года. Неоднократно проводился капитальный ремонт котлов. Максимально возможный температурный режим 80-55°C. Общий износ здания и оборудования составляет 60%	Заключение: рассмотреть установку ДН-9/1500 , заменить золоудаление.	
Котельная №10	Основное оборудование	Описание
Год ввода 1983	КВС-1,75– 2 ед. КВМ-2,2 – 1 ед КВМ-2,0 – 2 ед.	Топливо-каменный уголь. Общая мощность котлов- 8,59 Гкал/час. Присоединенная нагрузка потребителей составляет -3,55 Гкал/час
Результаты обследования: Система теплоснабжения двухтрубная. Теплоснабжение осуществляется по одноконтурной системе . Котлы находятся в эксплуатации КВС-1,75 – 2 ед. с 2016 г. с 2011 г.КВМ-2,2 с 2016 г. КВМ-2,0 -2 ед. с 2018 года. Максимально возможный температурный режим 80-55°C. Общий износ здания и оборудования составляет 55%	Заключение: котельная пригодна к эксплуатации, необходима реконструкция котельной с установкой дополнительного котла, центробежных насосов , дымовой трубы.	
Котельная №11	Основное оборудование	Описание

Год ввода 1977	KBM – 2- 1ед. KBM-2,49-1ед. KBM- 2,49-1ед.	Топливо-каменный уголь. Общая мощность котлов- 6,05 Гкал/час. Присоединенная нагрузка потребителей составляет -3,4 Гкал/час
----------------	--	---

Результаты обследования: Система теплоснабжения двухтрубная. Теплоснабжение осуществляется по одноконтурной системе. Котлы находятся в эксплуатации KBM-2,0 с 2016 года, KBM-2,15 с 2016 года. KBM-2,15 с 2019 года. Максимально возможный температурный режим 80-55°C. Общий износ здания и оборудования составляет 60%

Заключение: котельная пригодна к эксплуатации, необходима замена ДН-9*1500

Котельная №12	Основное оборудование	Описание
Год ввода 1947	KBB-1 – 1 ед. KB-1,16 – 1 ед. KBB-0,9 – 1 ед. KBB-0,8 – 1 ед.	Топливо-каменный уголь. Общая мощность котлов- 3,62 Гкал/час. Присоединенная нагрузка потребителей составляет – 1,0 Гкал/час

Результаты обследования: Система теплоснабжения двухтрубная. Теплоснабжение осуществляется по одноконтурной системе. Котлы находятся в эксплуатации с KB-1,16 -2021 год., KBB-0,9 – 2001 г., KBB-1,0 – 1996 г. KBB-0,8 – 1996 г. Неоднократно проводился капитальный ремонт котлов. Максимально возможный температурный режим 80-55°C. Общий износ здания и оборудования составляет 90%

Заключение: рассмотреть возможность замены источника на блочно-модульную котельную.

Котельная №17	Основное оборудование	Описание
Год ввода 2013	KBM-1,6 – 2 ед. KBM- 2,15-1 ед.	Топливо-каменный уголь. Общая мощность котлов- 5,35 Гкал/час. Присоединенная нагрузка потребителей составляет -2,79 Гкал/час

Результаты обследования: Система теплоснабжения двухтрубная. Теплоснабжение осуществляется по двухконтурной системе с помощью пластинчатых теплообменников. Котлы находятся в эксплуатации KBM-1,6 -2 ед. с 2013 года, KBM-2,15 с 2019 г. Неоднократно проводился капитальный ремонт котлов. Максимально возможный температурный режим 80-55°C. Общий износ оборудования составляет 40%

Заключение: котельная пригодна к эксплуатации.

Котельная №15	Основное оборудование	Описание
Год ввода 1949	KBr- 0,9 – 1 ед. KBr- 0,7 К-1 ед.	Топливо-каменный уголь. Общая мощность котлов- 1,56 Гкал/час. Присоединенная нагрузка потребителей составляет -0,5 Гкал/час

Результаты обследования: Система теплоснабжения двухтрубная. Теплоснабжение осуществляется по одноконтурной системе. Котлы находятся в эксплуатации KBr – 0,9 с 2011 г., KBr – 0,7К с 2020 года. Неоднократно проводился капитальный ремонт котлов. Максимально возможный температурный режим 80-55°C. Общий износ здания и оборудования составляет 70%

Заключение: рассмотреть возможность замены источника на блочно-модульную котельную.

Котельная №21	Основное оборудование	Описание
---------------	-----------------------	----------

Год ввода 1931	КВр-1,28 КБ - 3 ед.	Топливо-каменный уголь. Общая мощность котлов- 3,30 Гкал/час. Присоединенная нагрузка потребителей составляет -1,14Гкал/час
Результаты обследования: Система теплоснабжения двухтрубная. Теплоснабжение осуществляется по одноконтурной системе. Котлы находятся в эксплуатации с 2010 года. Неоднократно проводился капитальный ремонт котлов. Максимально возможный температурный режим 80-55°C. Общий износ здания и оборудования составляет 85%		
Заключение: рассмотреть возможность замены источника на блочно-модульную котельную.		